

|   |  |
|---|--|
| <p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Заместитель Председателя Хабаровской краевой организации Общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов»</p> <p>_____ А.С. Верещагин</p> <p>«__» _____ 201__ г.</p> | <p>УТВЕРЖДАЮ</p> <p>И.о директора МКОУ СОШ<br/>с. Новокуровка</p> <p>_____ А.В.Морозова</p> <p>«__» _____ 201 г.</p> |
|---|--|

### ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

| № п/п | Выявленные нарушения и замечания   | Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока) | Перечень мероприятий по адаптации объекта  | Срок исполнения | Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта* |
|-------|--|--|--|-----------------|---|
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5               | 6   |
| 1     | . Недоступен главный вход в здание   |  | Капитальный ремонт главного входа  | 2020            |   |
| 2     | Вход в здание не оборудован знаками, нет кнопки вызова персонала.<br>Отсутствуют смотровые панели в полотнах наружных дверей и грязезащитное покрытие на полу. |  | Установка кнопки вызова персонала.<br>Оборудование входа в здание необходимыми знаками.<br>Установка вход- | До 2020         |   |

|   |   |  |  |         |  |
|---|---|--|--|---------|--|
|   |   |  | ной двери со<br>смотровыми пане-<br>лями.  |         |  |
| 3 | Нет пандуса внутри помеще-<br>ния.  |  | Установка панду-<br>са внутри поме-<br>щения.  | До 2020 |  |
| 4 | Нет тамбура   |  | Капитальный ре-<br>монт  | До 2020 |  |
| 5 | Отсутствует грязезащитное<br>покрытие на поверхности по-<br>ла.   |  | Установить грязе-<br>защитное покры-<br>тие на поверхно-<br>сти пола.  | 2017    |  |
| 6 | Отсутствует доступная схема<br>движения инвалидов по зда-<br>нию с указанием доступных<br>мест общего пользования и<br>обслуживания МГН.<br>Информирующие обозначе-<br>ния помещений отсутствуют.   |  | Разработка до-<br>ступной схемы<br>движения инва-<br>лидов по объекту;<br>установка всех<br>необходимых ин-<br>формирующих<br>обозначений. | До 2020 |  |
| 7 | Краевые ступени лестничных<br>маршей не выделены цветом<br>или фактурой.<br>Отсутствуют предупрежда-<br>ющие указатели, контрастно<br>окрашенная поверхность на<br>участках пола перед дверны-<br>ми проемами и входами на<br>лестницы, перед поворотом |  | Установка, обо-<br>значение и обору-<br>дование всех не-<br>обходимых ин-<br>формирующих<br>обозначений.                                   | 2018    |  |

|    |  |  |   |         |  |
|----|--|--|---|---------|--|
|    | путей движения.  |  |   |         |  |
| 8  | Нет предупредительных тактильных полос перед открытой лестницей; не обозначены зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна. |  | Обозначение и оборудование всех необходимых информирующих обозначений зон «возможной опасности».                                    | 2018    |  |
| 9  | В зонах целевого назначения объекта нет специально выделенных мест для инвалидов и МГН.  |  | Оборудование в зонах целевого назначения объекта специально выделенных мест для инвалидов и МГН.                                    | До 2020 |  |
| 10 | Нет доступных для МГН туалетных кабин.   |  | Оборудование туалетных комнат для МГН.  | 2020    |  |
| 11 | На объекте нет оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению.                          |  | Установка на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению. | 2020    |  |
| 12 | Нет визуального и тактильного сигналов тревоги.  |  | Установка визуального и тактильного сигналов тревоги.   | 2018    |  |
| 13 | Нет специально обученного  |  | Обучение персо-   | 2020    |  |

|  |  |  |                                     |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
|  | персонала для работы с инвалидами и МГН. |  | нала для работы с инвалидами и МГН. |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|