

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
И.о директора школы
с. Новокуровка

_____ А.В.Морозова

« » _____ 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского края

1.2. Адрес объекта: 680530, Хабаровский край, Хабаровский район с. Новокуровка ул. Школьная,6

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 471 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20800 кв. м

1.4. Год постройки здания 1948, дата последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: лето 2018 г., капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского края краткое наименование) МКОУ с. Новокуровка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 680530, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Образовательная деятельность.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта нет м.

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути, нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*

нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: – нет метров подъем, нет метров спуск

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зда- нию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)		2.1, 2.4,2.5,2.6, 2.15, 2.19, 2.25
3	Путь (пути) движения внутри зда- ния (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ - И (О, Г, У)		3.8, 3.12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ - И (О, Г, У)		4.1
5	Санитарно-гигиенические поме- щения	ДЧ-И (О, Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от оста- новки транспорта)	-		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Основные структурно-функциональные зоны объекта доступны частично всем категориям инвалидов, кроме слепых, инвалидов, использующих кресла-коляски.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2021

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Полностью доступный объект для всех категорий инвалидов и МГН.

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на - л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 7 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 7 л. |

Результаты фотофиксации на объекте школы на 19 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Завхоз О.А.Архипова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Воспитатель Соляник Т.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель Председателя Хабаровской краевой организации Общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов»

_____ А.С. Верещагин

«__» _____ 201__ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, МКОУ с. Новокуровка, 680530, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, МКОУ с. Новокуровка, 680530, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2.3,2.5,2.6	Краевые ступени лестницы не выделены цветом, перед открытой лестницей предупредительных тактильных полос нет.	(К, С)	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.2	Крыльцо	есть		2.1		(К, С)	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2.15,2.16,2.17.		(К, С)	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		2.19	Размер входной двери не соответствует норме Вход в	(К, С,Г)	Установка кнопки вызова персонала. Оборудование кода в здание необходимыми знаками.	Капитальный ремонт

					здание не оборудован знаками, нет кнопки вызова персонала. Отсутствуют смотровые панели в полотнах наружных дверей и грязезащитное покрытие на полу.		Установка входной двери со смотровыми панелями.	
2.5	Тамбур	нет						Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД		2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 2.26	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, МКОУ с. Новокуровка, 680530, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		3.8, 3.9, 3.11	соответствует	(К,С)		
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		3.12, 3.20	Предупреждающих указателей, обозначений контрастного окрашивания перед дверными проемами и входами на лестницы на объекте нет, на лестнице и стенах отсутствуют поручни	(К,С)	Приведение в соответствие	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Не предусмотрен	
3.5	Дверь	есть		2.19	Ширина дверных проемов от 0,7 до 0,9 м		Приведение в соответствие	капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				Пути эвакуации не соответствуют		Приведение в соответствие	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ- И (О,Г,У,)		2,19,3.8, 3.12	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

1.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, МКОУ с. Новокуровка, 680530, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		4.1	Специально выделенных мест для инвалидов и МГН нет. Информационные обозначения помещений отсутствуют. Размещение выключателей и розеток не соответствует норме.	(К,С)	Оборудование кабинетов и других зон целевого назначения.	Текущий ремонт.
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О,Г, У)		4.1	Капитальный ремонт
---	---------------	--	-----	--------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, МКОУ с. Новокуровка, 680530, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			Нет специально оборудованных мест	(К, С)		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	ВНД			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования к паспорту доступности от « » 2017 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, МКОУ с. Новокуровка, 680530, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения						Не предусмотрены	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				Не предусмотрены

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, МКОУ с. Новокуровка, 680530, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		5.1,5.11,5.13,5.15	Специально выделенных мест нет. размеры универсальной кабины не соответствуют норме	(К)	Оборудование кабин для МГН	Капитальный ремонт.
5.2	Душевая/ванная комната	нет					Не предусмотрено	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					В связи с отсутствием свободных помещений	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

2.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, МКОУ с. Новокуровка, 680530, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			На объекте нет оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов.	(К, , Г,С)	Оборудование объекта необходимой информацией.	Капитальный ремонт.
6.2	Акустические средства	нет			На объекте нет оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по зрению.	(С)	Оборудование объекта необходимой информацией.	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильной информации нет.	(С)	Оборудование объекта необходимой информацией.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____